

天井・壁・床

■下地の状況



写真 1 入居前検査時の床下の様子に劣化が認められ、躯体調査が行われ結果、本居の耐用年数調査が完了。

