



88-18 肌の屈曲と詰び

写真上はスプライスプレートとリベットの接触部がよく詰びている。同一金型でも加成の異なる部分が接触すると腐食する例。

写真下は筋物の折接部の詰び、筋張のためにそこの軸端が強度を失ったためにおきた現象。

以上は指摘した例だが、要するに同じ鋼でも目的的にはすべて加成が違うので電解質の選択がそこにあれば、当然腐食が流れて詰ることになる。

リベットや筋張のみならず、内部应力によって局部的に軸端が変っても急速に詰びる。



88-19 ベンキの張り替え

日本人は「タタミと女房は……」でタタミとの差替えは毎日正月だとモドある毎にぬらないが、ベンキの張り替えにはまったく無関心である。

この写真などは建物の筋筋そのものである。

日曜大工的は自宅の軒や式小屋のベンキの張りかえをする習慣がどんどん人とわが国にも流れつつあるが、そのあたりから建築に対する精神革命が有もそうであり。そういうことを望む。