柱筋の立上り

■被り不足

内 容 柱主筋に表ずれがあり石継ぎ目地でかぶりがなくなった。

処 置

所定の位置に修正しなければならない。この場合は、表ずれが少ないので、加減しによう処置をする。

MEMO