

## 九、图

### ■ 涂装方法 (2)



#### 图 10

图 10 涂装前，在涂装部位用毛刷将底漆涂匀，使涂层厚度达到规定厚度。涂装时，将刷毛蘸取涂料，在涂装部位来回涂刷，使涂料均匀涂布。涂装时，应特别注意涂层的厚度，防止出现涂层的厚度不足或过厚的现象。

#### 图 11

图 11 涂装时，应使刷毛蘸取涂料，在涂装部位来回涂刷，使涂料均匀涂布。