

構造部材の交換

■ 地下室の欠品



図 4-1



図 4-2



図 4-3

図 4-3 基礎壁際の鉄筋（Lバーが鉄筋束）を施工し直したが、床下で腐食の跡が多数見られる。鉄筋のLバーは交換し直した。



図 4-5 図 4-6 図 4-7 図 4-8
鉄筋の腐食を防止するため、鉄筋のLバーは交換し直した。

地下空間は湿度が高いため、腐食の恐れがある。鉄筋の腐食を防止するため、鉄筋のLバーは交換し直した。鉄筋の腐食を防止するため、鉄筋のLバーは交換し直した。