

柱の配筋

■柱上部の作業①



写真 3-10 柱上部の配筋が完成した状態にあり、養生を撤去し終えた。またこの現場の状況は、図解として図面に表裏が逆である。柱の配筋図は右図を参考に、この現場では、右図逆張りして作業を進行させる。

図 3-10 柱上部の配筋が完成した状態にあり、養生を撤去し終えた。

【 注 意 】

この作業は、柱の配筋が完成した状態にあり、養生を撤去し終えた。

【 注 意 】

作業は、図解とは逆張りして作業を進行させる。